



# Bericht für den Gast



Rezeption im Luther-Hotel Wittenberg

## Luther-Hotel Wittenberg

Anschrift

Neustr. 7-10  
06886 Lutherstadt Wittenberg

Kontaktdaten

Tel.: 03491 / 4580  
E-Mail: [info@luther-hotel-wittenberg.de](mailto:info@luther-hotel-wittenberg.de)  
Web: [www.luther-hotel-wittenberg.de](http://www.luther-hotel-wittenberg.de)



# Prüfergebnis

Das **Luther-Hotel Wittenberg** wurde am 25.04.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **JULI 2017 bis JUNI 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**

**Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten**



**Alle** mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

## Überblick über das Prüfergebnis




|   |  |  |  |  | Bemerkungen   |
|---|---|---|---|--|---|
| <b>Teilergebnisse:</b>  |   |   |   |  |   |
| Parkplatz in der Tiefgarage   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  |   |
| Haupteingang  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  |   |
| Eingang aus Richtung Tiefgarage   | ✓   | --✓   | -   | -  | u.a. Breite der Flure unter 150 cm  |
| Aufzug  | ✓   | -   | -   | -  | u.a. Kabinengröße unter 140 cm x 120 cm   |
| Rezeption   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  |   |
| Zimmer 101  | -   | -   | -   | -  | Duschtasse 22 cm hoch   |
| Restaurant  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  |   |
| Sauna   | ✓   | -   | -   | -  | u.a. Bewegungsflächen unter 120 cm x 120 cm   |
| Tagungsraum Gerhard   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  |   |
| Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung  | ✓   | -   | -   | -  | u.a. Bewegungsflächen teilweise unter 120 cm x 120 cm sowie links/rechts vom WC unter 90 cm x 70 cm |

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



## Erläuterung der Piktogramme



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht in der Tiefgarage ein ausgeschilderter Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 400 cm x 500 cm; Entfernung zum Eingang ca. 10 m).
- Der Weg vom Stellplatz zum Hoteleingang ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.
- Der Eingangsbereich ist stufen- und schwellenlos erreichbar.
- Die Aufzugskabine ist 139 cm x 130 cm groß. Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür beträgt 90 cm. Das Bedientableau ist nicht horizontal angeordnet (Höhe der Befehlsgeber 123 cm bis 108 cm).
- Die Rezeption ist 117 cm hoch. Es gibt eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Restaurant und Tagungsraum befinden sich im Erdgeschoss, das öffentliche WC für Menschen mit Behinderung im Untergeschoss, Zimmer 101 im 1. und der Saunabereich im 4. Obergeschoss.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Die Türen und Durchgänge der öffentlichen Bereiche sind mindestens 90 cm breit (Ausnahme im Saunabereich mit Türbreiten von 64 cm bzw. 77 cm).
- Im Restaurant sind unterfahrbare Tische vorhanden.

**Zimmer 101 mit Sanitärraum (1. Etage, Doppelbettzimmer)**

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen sowie links und rechts neben dem Bett mindestens 150 cm x 150 cm.
- Das Bett ist nicht unterfahrbar. Ein Pflegebett kann zur Verfügung gestellt werden.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Zimmer beträgt 83 cm.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen vor dem WC 150 cm x 110 cm und vor dem Waschbecken 150 cm x 100 cm.
- Das WC ist von keiner Seite aus anfahrbar.
- Rechts ist ein hochklappbarer Haltegriff vorhanden.
- Die Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich beträgt 22 cm. Die Bewegungsfläche in der Dusche ist 60 cm x 75 cm groß. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

**Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Untergeschoss)**

- Die Bewegungsflächen betragen
  - vor dem WC 140 cm x 40 cm;
  - vor dem Waschbecken 100 cm x 160 cm;
  - links vom WC 110 cm x 54 cm, rechts 30 cm x 54 cm.
- Beidseitig vom WC sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

**Beschreibung des Betriebes**

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Das Zimmer 101 befindet sich im 1. OG und ist über den Aufzug erreichbar.



- Im Aufzug wird der abgehende Notruf nicht optisch bestätigt. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Es gibt im Restaurant Tische mit heller und blendfreier Umgebung, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die den Blickkontakt stören sowie Bereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen. Die elektroakustische Beschallung ist abschaltbar.
- Im Zimmer 101 ist ein Fernseher mit Videotext vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Es ist keine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Das Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Es gibt kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt. Bedienelemente sind taktil erfassbar.
- Treppen sind nicht mit visuell oder taktil kontrastreichen Kanten gestaltet. Handläufe sind vorhanden.



# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Zimmer sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).